

VERBALE DELL'AUDIT ESH DI CONFORMITA'

AUDIT DI CONFORMITA' AREA: PLANT FACILITY

per i seguenti aspetti di SICUREZZA, SALUTE ed AMBIENTE
(croccettare con # gli aspetti oggetto dell'audit)

CONSUMI ENERGETICI	#
CONSUMI IDRICI	#
CONSUMO MATERIE PRIME / MATERIALI AUSILIARI	#
EMISSIONI CONVOGLIATE IN ATMOSFERA	
EMISSIONI DIFFUSE IN ATMOSFERA	#
SCARICHI IDRICI	
REFLUI IDRICI	
RIFIUTI / RESIDUI	#
PCB / PCT	
SOSTANZE LESIVE DELL'OZONOSFERA	
AMIANTO	
ODORI	#
RUMORE ESTERNO	#
RADIAZIONI IONIZZANTI E NON IONIZZANTI	
VIBRAZIONI	
CONTAMINAZIONE SUOLO	
CONSUMO DI SUOLO	
INTRUSIONE VISIVA	
TRAFFICO	
EFFETTI SULLA BIODIVERSITÀ	
RISCHIO CHIMICO	#
RISCHIO MECCANICO / SICUREZZA MACCHINE, ATTREZZATURE E IMPIANTI	#
ESPOSIZIONE AD AGENTI FISICI (RX, RUMORE, VDT)	#
RISCHIO ELETTRICO	
RISCHIO ERGONOMICO (MOVIMENTAZIONE MANUALE CARICHI, ERGONOMIA)	
DPI	#
LAVORI IN QUOTA	
PREVENZIONE E PROTEZIONE INCENDI / EMERGENZE	#
RISCHIO SCIVOLAMENTO / INCIAMPO	#
PREVENZIONE RISCHIO DI INCIDENTI RILEVANTI	#
IMPRESE / APPALTI	#
SICUREZZA STOCCAGGIO / MOVIMENTAZIONE SOSTANZE PERICOLOSE	

RIF. PROCEDURA UPESH563N

Data: 18-10-2022 Ora: 11:00-12.00

Responsabili area presenti durante la verifica:

[REDACTED]

[REDACTED]

	Punteggio raggiunto
	Impresa REBER
TOTALE ESH	100
Sicurezza	100
Ambiente	100

- Numero voci CHECK LIST analizzate: 18
- Numero NON CONFORMITA' gravi: 0
- Numero NON CONFORMITA' lievi: 0
- Numero CONFORMITA': 18

Allegati:

- Verbale Audit
- Check-list audit
- Evidenze fotografiche

- Tale registro delle non conformità e delle azioni correttive e le immagini dell'audit sono reperibili al seguente indirizzo:

<https://www.dploportal.com/>